



★舗装工事およびガードレールの設置を進めています。

■位置図



■平面図



定点写真-① 轟地先(福井向き)



定点写真-② 永平寺IC(大野向き)



全体の状況(轟地区)



施工状況(轟地区)



写真-③:轟地区

・施工状況
 橋梁部の舗装工事を進めています。

全体の状況(浅見地区)



施工状況(浅見地区)



写真-④:浅見地区

・施工状況
 インターチェンジランプ部の舗装工事
 およびガードレールの設置を進めてい
 ます。

