


★次郎丸地先～南疋田地先の横断ボックス部の施工に取りかかりました。



定点写真-①
笹岡地区



定点写真-②
熊坂川橋(仮称)



写真-③:次郎丸地先
～南疋田地先

・工事状況
横断ボックス部の地盤改良を進めています。



写真-④:笹岡地区

・工事状況
笹岡地区の土工(切土)を進めています。

