

雪が降る日も、現場では工夫をしながら作業を行っています。



定点写真-① 北野地区



定点写真-② 堀水地区



写真-③:堀水地先

上部に屋根を設け、積雪を防ぎながら道路下を横断する地下道のコンクリート打設を進めています。



写真-④:北地先

地下に埋設する直径1.8mの送水管の溶接が完了し、埋戻しを行っています。

