

★改良工事、舗装工事等の施工を進めています。

位置図



平面図



定点写真-① 笹岡地区



定点写真-② 堀水地区



航空写真③-1



航空写真③-2



航空写真③:北足田地区
・盛土を行っています。

航空写真④:東田中地区
・舗装工事を行っています。

施工状況




施工状況



写真⑤:次郎丸地区

・舗装工事を行っています。



(表示は本線部分の進捗を表したものです)
(様式図のため現場状況と一致しない場合があります)

設備等
舗装