

★改良工事、舗装工事等の施工を進めています。

位置図



平面図



定点写真-① 笹岡地区



定点写真-② 堀水地区



航空写真③



航空写真④



航空写真③: 北足田地区  
・舗装工事を行っています。

航空写真④: 東田中地区  
・舗装工事を行っています。

施工状況



施工状況




写真⑤: 北地区  
・舗装工事を行っています。

完成 施工中 未着手

福井バイパス (あわら市笹岡～坂井市丸岡町玄女)

(表示は本線部分の進捗を表したものです)  
(模式図のため現場状況と一致しない場合があります)



設備等  
舗装