



令和5年9月末 冠山峠道路 舗装、附属施設工事を推進しています。

位置図



A 塚奥山地区(シタ谷)

1 シタ谷(南側)の状況です。



2 冠山トンネル内部(塚奥山側)の状況です。



A 塚奥山地区(シタ谷)

3 舗装工、道路附属物を設置しています。



B 田代地区

舗装工、道路附属物を設置しています。

