

～川の親しみやすさの成績表～ 川の通信簿

箇所名：中藤新保親水ゾーン

自然豊かな九頭竜川に触れることのできる河川空間

■ 中藤新保親水ゾーンはこんな所

河川名	1級河川九頭竜川水系九頭竜川左岸22.0K～23.0K
所在地	福井県福井市中藤新保町
アクセス	京福バス 新田バス停徒歩約20分
面積	約12ha
管理者	国土交通省 福井河川国道事務所
特徴	河川敷には、サイクリングロードが整備されており、水際には石礫の河原がある。水際のヨシ帯や河川敷の樹林は、多くの鳥の生息地になっている。
主な利用	魚釣り など
利用者数	平成15年度の調査による推計値：3,307人/年間 3人/日（平成18年7月30日（日）調査実績）
点検参加人数	21名



■ 平成18年現在の成績表

総合的な成績：★★★（三つ星：普通）

No.	点検項目	現状の状況			整備必要 %	重要度			
		良い	普通	悪い		非常に重要	重要	普通	不要
1	豊かな自然を感じますか	○			11%		○		
2	水はきれいですか	○			20%		○		
3	流れている水の量は十分ですか	○			25%		○		
4	ゴミがなくきれいですか		○		58%		○		
5	危険な場所がなく安全ですか		○		68%		○		
6	景色はいいですか		○		25%		○		
7	歴史・文化を感じますか		○		11%			○	
8	堤防や河川敷には、近づきやすいですか		○		67%		○		
9	水辺へ入りやすいですか		○		42%		○		
10	広場は利用しやすいですか			○	44%			○	
11	休憩施設や木陰は十分ですか		○		53%			○	
12	散歩はしやすいですか			○	53%			○	
13	トイレは使いやすいですか			○	46%		○		
14	案内看板はわかりやすいですか			○	41%			○	
15	駐車場は使いやすいですか			○	35%			○	

良い点

悪い点

■ 特に良い点

- ・自然の川の景色が見られる
- ・川の水がきれい
- ・水の流れが緩やかで水遊びなどがしやすい、見てると落ち着く
- ・魚釣り、虫取りにはよい
- ・水辺が広い
- ・散歩する道がちゃんとある

■ 特に悪い点

- ・砂利が多く、小さい子どもだと転びやすい
- ・入口がわかりにくい
- ・トイレがない
- ・駐車場がない

■ 総合コメント

自然の状態に近い九頭竜川の河川空間が残されている場所です。

今後は、現在の自然環境を活かしながら、利用者が使いやすい環境を整えていくことが望まれます。