

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

配布
日時

平成23年12月21日
14時30分

資料配布

件名

一級河川江端川への油流出事故

概要

福井市下河北町の北陸自動車道でトラック事故があり、燃料が農業用排水路を經由して一級河川江端川に流出した。
福井県福井土木事務所、福井市、福井市消防局が江端川および農業用排水路にオイルマットを設置した。
下流の環境・利水への影響はないと思われる。

取扱い

同時配布

福井県政記者クラブ

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会
近畿地方整備局福井河川国道事務所
福井県土木部河川課

〈問い合わせ先〉

福井県土木部河川課

電話：0776-20-0480(直)

河川管理グループ 中條 和男

近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話：0776-35-2661(代表)

副所長 宇野 孝一(内線204)

一級河川江端川への油流出事故について

平成23年12月21日 14時30分

1. 江端川油流出の状況

- ・本日午前8時ころ、福井市下河北町地係の江端川に油が浮いていると福井南消防署から通報があった。

2. 江端川油流出の原因

- ・本日午前1時50分頃、福井市下河北町の北陸自動車道でトラック事故があり、燃料の軽油が道路側溝から農業用排水路を経由して江端川へ流出した。
- ・JHが高速道路上の軽油を吸着マットおよび吸着材で回収したが、回収しきれなかった分が江端川へ流出した。流出量は不明。

3. 事故の対応

- ・福井県福井土木事務所、福井市、福井市南消防署が現場確認を実施した。
- ・福井県福井土木事務所および福井市南消防署が江端川に3箇所オイルマットを設置した。
- ・福井県福井土木事務所、福井市、福井市南消防署が農業用排水路にオイルマットを設置した。

4. その他

- ・福井県福井土木事務所が発生現場から江端川下流約4kmを確認したが、へい死魚は確認されず、下流の環境並びに利水等への影響はないと思われる。
- ・交通事故の詳細について当方では把握していないため、道路管理者または警察にご確認下さい。

