

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会

資料配布

配布
日時

平成24年11月13日
17時

件名

一級河川谷間川への油流出事故

概要

大野市下打波地係の谷間川にトラックが転落し油が流出した。
福井県奥越土木事務所が谷間川にオイルマットを設置した。

取扱い

同時配布

福井県政記者クラブ

九頭竜川・北川水系河川水質汚濁防止連絡協議会
近畿地方整備局福井河川国道事務所
福井県土木部河川課

〈問い合わせ先〉

福井県土木部河川課

電話：0776-20-0480(直)

河川管理グループ 中條 和男

近畿地方整備局福井河川国道事務所

電話：0776-35-2661(代表)

副所長 宇野 孝一(内線204)

一級河川谷間川への油流出事故について

平成24年11月13日 17時

1. 油流出の状況

- ・ 昨日午後6時ころ、大野警察署から大野市下打波地係の谷間川にトラックが転落したと連絡が入り、福井県奥越土木事務所が現場を確認したが、油の流出については確認できなかった。
- ・ 本日7時30分ころ、福井県奥越土木事務所、奥越健康福祉センター、大野市が現場を確認したところ油膜を発見した。
- ・ 流出量は不明

2. 事故の対応

- ・ 福井県奥越土木事務所が谷間川2箇所オイルマットを設置した。

3. その他

- ・ 福井県奥越土木事務所が発生現場から打波川を九頭竜川合流点まで確認したが、油膜および死魚は確認されなかった。
- ・ 昨日の事故後から現在まで鳴鹿大堰取水口(上水)では異常は確認されていない。
- ・ 下流の環境および利水への影響は現在のところない。

