


おののあぶらさか おおの おおのひがし

令和2年2月末 大野油坂道路（大野・大野東区間） 橋梁工事に着手しました。

位置図



A 横枕地区

清滝川付近の状況です。



B 下麻生嶋地区

真名川橋の下部工事に着手しました。



C 川上・田野地区

堂動川付近の状況です。



D 新塚原地区

新塚原地区の状況です。

