

令和4年12月末 大野油坂道路（和泉・油坂区間） トンネル、橋梁および改良工事を推進しています。

おおの あぶらさか いずみ あぶらさか

位置図



大野油坂道路（和泉・油坂区間）工事状況

完成	施工中	未着手
石徹白川橋	水谷橋	川合トンネル L=2,550m
天頭谷橋	新長野トンネル L=2,243m	此の本谷橋
大谷トンネル L=2,853m	箱ヶ瀬西高架橋	新子馬巢谷橋
箱ヶ瀬東高架橋	新下半原トンネル L=227m	新林谷橋
上半原トンネル L=1,146m	新多摩谷橋	進場切橋
新屋橋	南深瀬橋	中ノ瀬橋
向中橋	三ノ瀬橋	同洞橋
東市布トンネル L=1,163m	入谷橋	

至福井市

至郡上市

A 貝皿地区 かいざら

九頭竜ICの状況です。



B 箱ヶ瀬地区 はこがせ

新子馬巢谷橋の下部工事を行っています。



法面ひび割れ発生箇所

8月の大雨の影響により、法面にひび割れ等が確認されたため、学識経験者による現地診断を行い、必要な対策等を検討しています



学識経験者による現地診断

C 上半原地区 かみはんばら

上半原トンネル坑口付近の状況です。



D 東市布地区 ひがしいちめの

法面对策工事を行っています。

