



■ 対策内容：掘削案




5. 宍粟市 山崎町 野々上・田井地区



○現況流下能力




○想定氾濫区域



○想定される氾濫被害

氾濫区域	浸水面積 (ha)	公共施設(箇所)	浸水世帯事業所 (床上床下合計)
山崎町 野々上・田井地区	157	1	392

※上表の数値は治水経済調査の算出方法による



【河川環境の現状】



神河橋下流左岸の水際はツルヨシ、高水敷ではオギ群落、神河橋上流はマダケ・モウソウチク群落、エノキ群落がみられる

■対策内容:①築堤案

築堤による対策では流下能力を満足しない




この資料は揖保川流域委員会のために作成したもので、これに基づき実際に工事を行うものではありません。




■対策内容:②掘削、堰改築(上流側)




この資料は揖保川流域委員会のために作成したもので、これに基づき実際に工事を行うものではありません。




■対策内容:②掘削、堰改築(下流側)



■対策内容:③築堤+掘削、堰改築案(上流側)




■対策内容:③築堤+掘削、堰改築案(下流側)



6. 宍粟市 山崎町 河東地区



○現況流下能力




○想定氾濫区域



○想定される氾濫被害

氾濫区域	浸水面積 (ha)	公共施設(箇所)	浸水世帯事業所 (床上床下合計)
山崎町河東地区	58	1	143

※上表の数値は治水経済調査の算出方法による






【河川環境の現状】


水際にはツルヨシ群落、高水敷ではオギ群落がみられる。水域では貴重な魚類のオヤナミが確認されている。また鳥類ではカワセミ、オオヨシキリ、ミサゴなどの貴重な種が確認されている

■対策内容：①築堤案


築堤による対策では流下能力を満足しない



■対策内容：②掘削、堰改築案





■対策内容：③築堤＋掘削、堰改築案



この資料は揖保川流域委員会のために作成したもので、これに基づき実際に工事を行うものではありません。

7. 宍粟市 山崎町 川戸・下比地・御名地区







【河川環境の現状】

左岸にはツルヨシ群落、丸石河原が占め、ワンドが存在する。右岸香山上井堰の下流では、中州がありワンド状の入り組んだ水際となっている。

■対策内容:①築堤案




この資料は揖保川流域委員会のために作成したもので、これに基づき実際に工事を行うものではありません。



■対策内容:②掘削、堰改築案



この資料は揖保川流域委員会のために作成したもので、これに基づき実際に工事を行うものではありません。



■対策内容:③築堤+堰改築案



この資料は揖保川流域委員会の
のために作成したもので、これ
に基づき実際に工事を行うもの
ではありません。

