


# 神河橋

平成2年台風19号 出水記録

写真撮影位置図



出典：「姫路工事事務所資料」



3. 揖保川本川134.8km付近神河橋の落橋状況を下流右岸から望む



4. 揖保川本川130.2km付近穴栗橋の潜没状況を下流右岸から望む

出典：「姫路工事事務所資料」



1. 支川栗栢川3.6km付近左岸低水路河岸の崩壊状況を上流側段ノ上橋から望む



2. 揖保川本川34.8km付近神河橋橋面越流状況を右岸下流から望む