

平成27年度 判定区分Ⅳの施設と措置状況(兵庫県)

- 判定区分Ⅳの施設は、緊急措置（大型又は一般車両通行止めなど）を実施
修繕工事、応急補修により、6橋で通行止めを解除

＜判定区分Ⅳのリスト＞

※予算措置状況等によって今後変わりうる

○橋梁

管理者	施設名	路線名	建設年	損傷の具体的内容	今後の予定
兵庫県豊岡市	491橋	市道 小丸城崎線	不明	床版(木材)の著しい腐食。	現在、全面通行止(市道廃止も含めて地元調整中)
兵庫県豊岡市	岩花橋	市道 矢根畑乙線	不明	橋脚(木材)の著しい腐食。	H27.11 応急補修実施、通行止解除
兵庫県豊岡市	滝山橋	市道 奥須井区内線第1号	不明	床版(木材)の著しい腐食。	現在、全面通行止(市道廃止も含めて地元調整中)
兵庫県豊岡市	橋本橋	市道 坂野橋本線	不明	主桁(木材)の著しい腐食。	H27.11 応急補修実施、通行止解除
兵庫県豊岡市	伊内橋	市道 内町伊木線	不明	主桁の著しい腐食。	H27.12 応急補修実施、通行止解除
兵庫県豊岡市	塩入橋	市道 ニビ線	1994年	主桁・床版(ともに木材)の著しい腐食。	H28.4 修繕工事完了、通行止め解除
兵庫県豊岡市	瀬戸1号橋	市道 瀬戸線	不明	主桁のコンクリート剥離及び鉄筋露出・腐食。	H27.12 仮設道路設置、通行止め解除 H28 架替工事予定
兵庫県淡路市	荒倉橋	市道 荒倉2号線	1965年	主桁(石材)の損傷。	現在、全面通行止(迂回路有り) H28 修繕工事予定
兵庫県南あわじ市	太唐原橋	市道 伊加利2号線	不明	主桁(石材)の損傷。	緊急措置として、桁補強を実施。 現在、幅員規制実施中。H28修繕工事予定
兵庫県南あわじ市	別処橋	市道 伊加利15号線	不明	下部工の損傷。	H28.1 修繕工事完了、通行止め解除
兵庫県加古川市	木村1号橋	市道 備後樋之口1号線	不明	主桁の腐食、床版コンクリートの剥離 及び鉄筋露出・腐食。	現在、通行規制実施中(大型車通行止) H29 架替工事予定

※判定区分

区分	状態
I	健全 構造物の機能に支障が生じていない状態
II	予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III	早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV	緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態