

### 東久代公園不法占用撤去跡整備


**趣 旨** 従前から占用区域にあった不法占有地（現況更地）を駐車場として整備しようとするものです。

**効 果** 行政代執行後の不法占有地を更地のまま放置することは、雑草が生えるだけでなく、不法投棄が行われる可能性があります。よって、大型バスなどが停車できるスペースとして、また環境学習会等で来られる保護者の駐車スペースとして利用すべく駐車場を整備し、環境整備を行う必要があります。


**現 況**

敷地面積 約 330 m<sup>2</sup>

○全景（東久代運動公園）



○近景および工事図面



近景

工事図面

○現地写真



近景（公園側から撮影）



近景（道路側から撮影）



新設工事

駐車台数 15台（予定）

工事工程 ①支障となる植栽の撤去

②土工

③すき取り残土処分

④路盤工・基層工・表層工（アスファルト舗装）

⑤区画線・駐車番号・停止線・矢印・文字・車止め

⑥フェンス撤去（グラウンド出入口部分のみ）

⑦バリカー