

熊 野

撮影日	上 流	下 流
3月27日		
前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし		
3月6日		
前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし		
2月21日		
前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし		
2月16日		
前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし		

熊 野

撮影日	上 流	下 流
2月8日		
	・上流の沢水等を仮排水路を通じてあふれずに下流に流していることを確認 ・堆積土砂、崩壊斜面に異常は見られない。	
1月6日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
12月9日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
12月5日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	

熊 野

撮影日	上 流	下 流
12月1日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月30日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月29日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月28日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	

熊 野

撮影日	上 流	下 流
11月27日		
	前回と比較して河道閉塞箇所特に変化はなし	
11月26日		
	前回と比較して河道閉塞箇所特に変化はなし	
11月25日		
	前回と比較して河道閉塞箇所特に変化はなし	
11月24日		
	前回と比較して河道閉塞箇所特に変化はなし	

熊 野

撮影日	上 流	下 流
11月23日		
	本日の調査でも越流がないことが確認された 現時点で堆積土砂に大きな浸食は見られない	
11月22日		
	本日の調査で越流がないことが確認された 現時点で堆積土砂に大きな浸食は見られない	
11月21日		
	本日の調査で越流が止まったことが確認された 現時点で堆積土砂に大きな浸食は見られない	
11月20日		
	本日の調査で越流が確認された。 越流水路の越流幅は約20m程度、水深は浅い。 網目状に堆積土砂を流下している。 現時点で堆積土砂に大きな浸食は見られない。	

熊 野

撮影日	上 流	下 流
11月18日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月17日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月16日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月14日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	

熊 野

撮影日	上 流	下 流
11月13日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月12日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月10日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月8日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	

熊 野

撮影日	上 流	下 流
11月7日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月5日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月4日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月2日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	

熊 野

撮影日	上 流	下 流
11月1日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月31日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月30日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月29日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	

熊 野

撮影日	上 流	下 流
10月28日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月27日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月26日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月25日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	

熊 野

撮影日	上 流	下 流
10月24日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月23日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月21日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月20日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	

熊 野

撮影日	上 流	下 流
10月19日		
	前回と比較して河道閉塞箇所特に変化はなし	
10月18日		
	前回と比較して河道閉塞箇所特に変化はなし	
10月17日		
	前回と比較して河道閉塞箇所特に変化はなし 本日の調査では越流は確認されなかった	
10月13日		
	前回と比較して河道閉塞箇所特に変化はなし 本日の調査では越流は確認されなかった	

熊 野

撮影日	上 流	下 流
10月12日		
	前回と比較して河道閉塞箇所特に変化はなし 本日の調査では越流は確認されなかった	
10月11日		
	前回と比較して河道閉塞箇所特に変化はなし 本日の調査では越流は確認されなかった	
10月10日		
	前回と比較して河道閉塞箇所特に変化はなし 本日の調査では越流は確認されなかった	
10月9日		
	前回と比較して河道閉塞箇所特に変化はなし 本日の調査では越流は確認されなかった	

熊 野

撮影日	上 流	下 流
10月8日		
	前回と比較して河道閉塞箇所特に変化はなし 本日の調査では越流は確認されなかった	
10月7日		
	前回と比較して河道閉塞箇所特に変化はなし 本日の調査では越流は確認されなかった	
10月6日		
	前回と比較して河道閉塞箇所特に変化はなし 本日の調査では越流は確認されなかった	
10月4日		
	前日と比較して河道閉塞箇所特に変化はなし 本日の調査では越流は確認されなかった	

熊 野

撮影日	上 流	下 流
10月3日		
	前日と比較して河道閉塞箇所特に変化はなし 本日の調査では越流は確認されなかった	
10月2日		
	前日と比較して河道閉塞箇所特に変化はなし 本日の調査では越流は確認されなかった	
10月1日		
	前日と比較して河道閉塞箇所特に変化はなし 本日の調査では越流は確認されなかった	
9月29日		
	前日と比較して河道閉塞箇所特に変化はなし 本日の調査では越流は確認されなかった	


熊 野

撮影日	上 流	下 流
9月28日		
	前日と比較して河道閉塞箇所に変化はなし 本日の調査では越流は確認されなかった	
9月27日		
	前日と比較して河道閉塞箇所に変化はなし 本日の調査では越流は確認されなかった	
9月26日		
	本日の調査では越流は確認されなかった	
9月25日		
	前日と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	

熊 野

撮影日	上 流	下 流
9月24日		
9月23日		
9月22日		
9月21日		
9月20日		

熊 野

撮影日	上 流	下 流
9月19日		
9月18日		
9月15日		
9月14日		
9月13日		

熊 野

撮影日	上 流	下 流
9月12日		