

北 股

撮影日	上 流	下 流
3月27日		
前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし		
3月6日		
前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし		
2月21日		
積雪のため詳細な把握はできませんでしたが、前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし		
2月16日		
積雪のため詳細な把握はできませんでしたが、前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし		

北 股

撮影日	上 流	下 流
2月8日		
	・仮排水路暗渠排水管の吐口付近の崩壊土砂の一部が侵食を受けていることを確認（侵食箇所については、現在、地盤改良を実施中。大型土のうで対策予定）。 ・仮排水路呑口部に水がたまっているが、ポンプを稼働させ、仮排水路から排水中 ・崩壊斜面に特に異常は見られない。	
1月6日		
	積雪のため詳細は把握できませんでしたが、河道閉塞箇所に特に変化はなし	
12月27日		
	積雪のため詳細は把握できませんでしたが、河道閉塞箇所に特に変化はなし	
12月20日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に特に変化はなし ※12月20日よりヘリからの監視は週一回とします。	

北 股

撮影日	上 流	下 流
12月16日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
12月13日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
12月5日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
12月1日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	

北 股

撮影日	上 流	下 流
11月30日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月29日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月28日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月27日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	

北 股

撮影日	上 流	下 流
11月26日		
前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし		
11月25日		
ポンプ排水により、前回と比較して湛水池の水面は縮小しています。 河道閉塞箇所に変化はありません。		
11月24日		
ポンプ排水により、前回と比較して湛水池の水面は縮小しています。 河道閉塞箇所に変化はありません。		
11月23日		
ポンプ排水により、前回と比較して湛水池の水面は縮小しています。 河道閉塞箇所に変化はありません。		

北 股

撮影日	上 流	下 流
11月22日		
	前回と比較して湛水池の水面の広がりに変化はなし 河道閉塞箇所に変化はなし	
11月21日		
	前回と比較して湛水池の水面の広がりに変化はなし 河道閉塞箇所に変化はなし	
11月20日		
	前回と比較して湛水池の水面が広がった(水位が上昇した)他は、 河道閉塞箇所に変化はなし	
11月18日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	

北 股

撮影日	上 流	下 流
11月17日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月16日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月15日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月14日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	

北 股

撮影日	上 流	下 流
11月13日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月12日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月10日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月9日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	

北 股

撮影日	上 流	下 流
11月8日		
前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし		
11月7日		
前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし		
11月5日		
前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし		
11月4日		
前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし		

北 股

撮影日	上 流	下 流
11月3日		
前回と比較して河道閉塞箇所特に変化はなし		
11月2日		
前回と比較して河道閉塞箇所特に変化はなし		
11月1日		
前回と比較して河道閉塞箇所特に変化はなし		
10月31日		
前回と比較して河道閉塞箇所特に変化はなし		

北 股

撮影日	上 流	下 流
10月30日		
前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし		
10月29日		
前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし		
10月28日		
前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし		
10月27日		
前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし		

北 股

撮影日	上 流	下 流
10月26日		
前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし		
10月25日		
前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし		
10月24日		
前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし		
10月23日		
前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし		

北 股

撮影日	上 流	下 流
10月22日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月21日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月20日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月19日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	

北 股

撮影日	上 流	下 流
10月18日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月17日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月15日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月14日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	

北 股

撮影日	上 流	下 流
10月13日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月12日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月11日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月10日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	

北 股

撮影日	上 流	下 流
10月9日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月8日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月7日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月6日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	

北 股

撮影日	上 流	下 流
10月5日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月4日		
	前日と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月3日		
	前日と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月2日		
	前日と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	

北 股

撮影日	上 流	下 流
9月29日		
前日と比較して河道閉塞箇所に変化はなし		
9月28日		
前日と比較して河道閉塞箇所に変化はなし		
9月27日		
前日と比較して河道閉塞箇所に変化はなし		
9月26日		
前日と比較して河道閉塞箇所に変化はなし。		

北 股

撮影日	上 流	下 流
9月25日		
前日と比較して河道閉塞箇所特に変化はなし		
9月24日		
9月23日		
9月22日		
9月19日		

北 股

撮影日	上 流	下 流
9月18日		
9月17日		
9月16日		
9月15日		
9月14日		