

長 殿

撮影日	上 流	下 流
3月27日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
3月21日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
3月13日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
3月6日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	

長 殿

撮影日	上 流	下 流
2月28日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
2月21日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
2月16日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
2月8日		
	・水位は上がっているがまだ満水までの高さには余裕がある。 ・堆積土砂、崩壊斜面に異常は認められない。	

長 殿

撮影日	上 流	下 流
1月25日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
1月17日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
1月11日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
1月6日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	

長 殿

撮影日	上 流	下 流
12月27日		
	積雪のため詳細は把握できませんでしたが、河道閉塞箇所に変化はなし	
12月20日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし ※12月20日よりヘリからの監視は週一回とします。	
12月16日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
12月13日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	

長 殿

撮影日	上 流	下 流
12月9日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
12月5日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
12月1日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月30日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	


長 殿

撮影日	上 流	下 流
11月29日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月28日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月27日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月26日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	

長 殿

撮影日	上 流	下 流
11月25日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月24日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月23日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月22日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	


長 殿

撮影日	上 流	下 流
11月21日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月20日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月18日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月17日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	

長 殿

撮影日	上 流	下 流
11月16日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月15日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月14日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月13日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	

長 殿

撮影日	上 流	下 流
11月12日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月10日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月9日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月8日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	

長 殿

撮影日	上 流	下 流
11月7日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月5日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月4日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月3日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	

長 殿

撮影日	上 流	下 流
11月2日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
11月1日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月31日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月30日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	

長 殿

撮影日	上 流	下 流
10月29日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月28日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月27日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月26日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	

長 殿

撮影日	上 流	下 流
10月25日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月24日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月23日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月22日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	

長 殿

撮影日	上 流	下 流
10月21日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月20日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月19日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月18日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	

長 殿

撮影日	上 流	下 流
10月17日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月15日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月14日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月13日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	

長 殿

撮影日	上 流	下 流
10月12日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月11日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月10日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月9日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	


長 殿

撮影日	上 流	下 流
10月8日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月7日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月6日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月5日		
	前回と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	

長 殿

撮影日	上 流	下 流
10月4日		
	前日と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月3日		
	前日と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月2日		
	前日と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
10月1日		下流写真は調査の都合等により撮影出来ていない
	前日と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	


長 殿

撮影日	上 流	下 流
9月29日		
	前日と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
9月28日		
	前日と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
9月27日		
	前日と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	
9月26日		
	前日と比較して河道閉塞箇所に変化はなし	

長 殿

撮影日	上 流	下 流
9月25日		
前日と比較して河道閉塞箇所にて特に変化はなし		
9月24日		
9月23日		
9月22日		
9月19日		

長 殿

撮影日	上 流	下 流
9月18日		
9月16日		
9月15日		
9月14日		
9月13日		

長 殿

撮影日	上 流	下 流
9月12日		