

# 赤 谷

撮影日	上 流	下 流
6月23日		
	<p>6月21日からの降雨後の河道閉塞箇所の状況 仮排水路に依然土砂が流入し、一部が損傷した状態。仮排水路工に堆積した土砂の上を水は正常に流下していることを確認</p>	
6月20日		
	<p>6月19日の台風4号による降雨後の河道閉塞箇所の状況 右岸の斜面の一部が崩落し、仮排水路内に土砂が堆積していることを確認</p>	
4月24日		
	<p>前回と比較して河道閉塞箇所に特に変化はなし</p>	
4月10日		
	<p>前回と比較して河道閉塞箇所に特に変化はなし</p>	