

北 股

撮影日	上 流	下 流
6月23日		
<p>6月21日からの降雨後の河道閉塞箇所状況 河道閉塞土砂の一部で侵食が進行するなどの変状、仮排水路の破損、水路への土砂の堆積を確認</p>		
6月20日		
<p>6月19日の台風4号による降雨後の河道閉塞箇所状況 河道閉塞土砂の斜面が侵食し、斜面上部に設置している排水パイプの一部が損傷していることを確認</p>		
4月24日		
<p>前回と比較して河道閉塞箇所に特に変化はなし</p>		
4月10日		
<p>前回と比較して河道閉塞箇所に特に変化はなし</p>		