









栗 平

撮影日	上 流	下 流
6月23日		
<p>6月21日からの降雨後の河道閉塞箇所 の状況 依然湛水池の水位が高く、仮排水路を水が流下していることを確認</p>		
6月20日		
<p>6月19日の台風4号による降雨後の河道閉塞箇所 の状況 湛水池の水位が上昇し、仮排水路を水が流下していることを確認</p>		
4月24日		
<p>前回と比較して河道閉塞箇所に特に変化はなし</p>		
4月10日		
<p>前回と比較して河道閉塞箇所に特に変化はなし</p>		