

すさみ串本道路有田トンネル他工事における 掘削作業中の掘削面の崩壊について

2022年4月14日
紀南河川国道事務所

紀南河川国道事務所が発注した、すさみ串本道路有田トンネル他工事(和歌山県東牟婁郡串本町有田地先)<sup>くしもと ありだ
ひがしむろぐんくしもとちょうありだ</sup>において、トンネルの掘削作業中に、掘削面が崩壊する事象が発生しました。トンネルの坑口付近での崩落であり、人的・物的な被害はありませんでしたが、山の表面に直径10メートル程度の陥没が生じており、その一部は保安林に指定されている区域になっています。詳細については現在調査中ですが、すみやかに対策を講じる予定です。なお、現地ではさらなる陥没を防ぐための応急対策を実施しているほか、誤って人が立ち入らないように立ち入り禁止の対応をしております。ご迷惑をおかけして申し訳なく、お詫び申し上げます。

