

すさみ串本道路有田トンネル他工事における掘削作業中の掘削面の崩壊について【終報】

2022年6月3日
紀南河川国道事務所

紀南河川国道事務所が発注した、すさみ串本道路有田トンネル他工事（和歌山県東牟婁郡串本町有田地先^{くしもと ありだ}
^{ひがしむろぐんくしもとちょうありだ}）において発生した、トンネル掘削作業中の掘削面の崩壊に対して、このたび埋め戻しなどの復旧作業が完了しましたのでお知らせします。

なお、現地の状況を正確に測量・調査した結果、崩壊箇所は保安林指定の区域外でした。

ご心配をおかけし、改めてお詫び申し上げます。引き続き、安全面に最大限注意しながら工事を推進してまいります。

