

大 滝 ダ ム

貯 水 池 斜 面 再 評 価 検 討 委 員 会

第 1 回

委 員 会 資 料

平成 17 年 3 月 2 5 日

大滝ダム貯水池斜面再評価検討委員会

第1回 委員会資料

目 次

	頁
・大滝ダム貯水池斜面の現況等	1
1．プロジェクト概要	1
2．降雨及び貯水状況	2
3．地形・地質概要	3
3.1 地形概要	3
3.2 地質概要	4
4．既往対策工の概要	5
4.1 貯水池周辺地すべり検討	5
4.2 地すべり対策ブロック	6
5．白屋地区地すべり概要	7
5.1 地形・地質	7
5.2 地すべり変動状況	10
5.3 地すべり発生時の地形・地質的要因	17
・再評価の方針	18
1．基本方針	18
2．調査計画	18
3．検討フロー	18