

大滝ダム白屋地区亀裂現象対策検討委員会

第3回 委員会資料

目 次

	頁
. 降雨及び貯水状況	1
. 調査実施状況	2
. 観測データの確認	4
1 . 亀裂及び変状分布状況	4
2 . 計器変動状況	6
. 地形・地質とりまとめ	15
1 . 地形・地質	15
2 . 地すべりを考察するための地形・地質的要因	17
. 地すべり範囲の検討	22
. 対策工の基本方針検討	24
. 今後の対応	26