

熊野川水質汚濁防止連絡協議会 紀の川水質汚濁防止連絡協議会
資料配布

配布	平成19年7月8日(日) 16時30分
----	------------------------

件名	猿谷ダム支川の油流出事故について
----	------------------

概要	五條市大塔町の猿谷ダム左岸支川裏谷川付近で油が流出しているのが発見されました。
----	---

取り扱い	_____
------	-------

配布場所	奈良県政クラブ 五條市政記者クラブ
------	----------------------

問合せ先	熊野川水質汚濁防止連絡協議会 紀の川水質汚濁防止連絡協議会 国土交通省近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所 管理課長 田村 友秀 電話 : 0747-25-3013
------	---

## 猿谷ダム支川の油流出事故について

本日、10時00分頃、五條市大塔町の猿谷ダム支川で油が流出しているのを河川巡視中の委託業者が発見しました。

流出箇所は、猿谷ダム左岸支川<sup>うらたにがわ</sup>裏谷川付近（奈良県五條市大塔町阪本地先）です。

12:30に紀の川ダム統管理事務所職員が確認したところ<sup>うらたにがわ</sup>裏谷川流水部、並びにダム湖に油膜等は見られませんでした。

ダム下流への油の流出は認められませんが、念のため、14:00から<sup>うらたにがわ</sup>裏谷川出口付近にオイルフェンスを設置し、吸着シートの敷設を行い16:00に完了しました。

また、現地付近の水を採水し、分析を行います。

以 上

# 油流出事故発生場所

