

熊野川水質汚濁防止連絡協議会 紀の川水質汚濁防止連絡協議会
資料配布

配布	平成19年7月9日(月) 14時00分
----	------------------------

件名	猿谷ダム支川の油流出事故について (第2報)
----	---------------------------

概要	五條市大塔町の猿谷ダム左岸支川裏谷川付近で発生した油で周辺附近から採取した水の分析結果が出ました。
----	---

取り扱い	_____
------	-------

配布場所	奈良県政クラブ 五條市政記者クラブ
------	----------------------

問合せ先	熊野川水質汚濁防止連絡協議会 紀の川水質汚濁防止連絡協議会 国土交通省近畿地方整備局紀の川ダム統合管理事務所 管理課長 田村 友秀 電話 : 0747-25-3013
------	---

猿谷ダム支川の油流出事故について（第2報）

五條市大塔町の猿谷ダム左岸支川裏谷川付近で発生した油で周辺附近から採取した水の分析結果が出ました。

分析の結果、n - ヘキサン抽出物質（水中油分の指標）は検出されませんでした。

[参考] 海域の基準値は、0.5 mg / L以下
湖沼については、環境基準値の設定はない。

（解説） n - ヘキサン抽出物質とは、水中の「油分等」を表わす指標として用いられる。

現在、^{うらたにがわ}裏谷川出口付近に引き続きオイルフェンス及び吸着シートを設置しています。

以 上