

| |
|-------------------------|
| 近畿地方整備局 紀の川ダム統合管理事務所 |
| 資料配布 |

| | |
|----------|-------------------------|
| 配布 日時 | 平成20年4月21日(月) 17時00分 |
|----------|-------------------------|

| | |
|----|--|
| 件名 | 大滝ダム対岸道路（奈良県川上村武木地先）で法面崩落が発生しました。（お知らせ） |
|----|--|

| | |
|----|---|
| 概要 | 平成20年4月20日、大滝ダム対岸道路（奈良県吉野郡川上村武木地先、大滝ダム右岸上流約8km）で法面が崩落しているのを確認しましたのでお知らせします。 対岸道路の未供用区間のため、従前より通行止めを行っており、人身被害はありません。 |
|----|---|

| | |
|------|-------|
| 取り扱い | _____ |
|------|-------|

| | |
|------|---|
| 配布場所 | 近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ 奈良県政クラブ 五條市政記者クラブ |
|------|---|

| | |
|------|--|
| 問合せ先 | 国土交通省 近畿地方整備局 紀の川ダム統合管理事務所 副所長 河南 良男 管理課長 野田 成三 電話：0747-25-3013（代表） |
|------|--|

大滝ダム対岸道路（奈良県吉野郡 川上村武木地先）法面崩落が発生しました。

確認日時：平成20年4月20日 午前11時30分

発生場所：奈良県吉野郡川上村武木地先
（大滝ダム右岸上流 約8km）

発生規模：幅 約50m 高さ 約80m（目測）
コンクリート吹付の崩落及び対岸道路ガードレール損傷

被害情報： 人身被害無し
対岸道路の未供用区間のため、従前より通行止めを行っているところです。

今後の対応：・降雨等による崩落の拡大を防ぐため、応急対策としてブルーシート等により保護を行います。
・崩落の原因究明と今後の対策について、専門家による現地調査を行う予定です。
・上記を受けて本復旧を行います。

以 上

位置図



