

近畿地方整備局 紀の川ダム統合管理事務所
資料配布

配布日 時	平成20年4月30日(水) 15時00分
----------	-------------------------

件名	大滝ダム対岸道路（奈良県川上村武木地先）の法面崩落について専門家による現地調査を行いました。 （お知らせ）
----	--

概要	大滝ダム対岸道路（奈良県吉野郡川上村武木地先、大滝ダム右岸上流約8km）において発生した法面崩落について、4月28日に専門家による現地調査を行いました。
----	--

取り扱い	_____
------	-------

配布場所	近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ  奈良県政クラブ 五條市政記者クラブ
------	---

問合せ先	国土交通省 近畿地方整備局 紀の川ダム統合管理事務所 副所長 河南 良男 管理課長 野田 成三  電話：0747-25-3013（代表）
------	--

# 大滝ダム対岸道路（奈良県川上村武木地先）の法面崩落について専門家による現地調査を行いました。

○調査日：平成20年4月28日（月）

○調査場所：奈良県吉野郡川上村武木地先  
（大滝ダム右岸上流 約8 km）

○専門家：独立行政法人 土木研究所  
藤澤上席研究員、千田総括主任研究員 外2名

○調査結果

- ・大きな地すべりの末端部が崩壊した可能性はないか調査を行ったが、その様な事実は認められない。
- ・崩壊部上下流についても、新たな亀裂等の発生など崩壊の拡大の兆候を示す変状は認められない。
- ・対策工としては、モルタル吹き付け、ロックボルト、アンカー併用法枠等が考えられる。

○今後の対応

- ・専門家の調査結果を踏まえ、対策工について詳細な検討を行う予定。
- ・類似箇所（同様の法面崩落が予想される箇所）の調査を実施。

## <経緯>

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| ・4月20日（日）午前11：30 | 職員が崩落現場を確認        |
|                  | ・場所               |
|                  | ・規模の把握            |
|                  | ・人的被害なし           |
|                  | ・道路は未供用区間（通行止め箇所） |
| 同21日（月） 午後1：30頃  | 専門家（土木研究所）の派遣依頼   |
| 同21日（月） 午後5：00   | 記者発表（第1報）         |
| 同25日（金）          | 崩壊斜面上部にシート張り施工    |
| 同28日（月） 午後       | 専門家による現地調査        |

以上

平成20年4月28日 武木地区現地調査 写真撮影位置図

