

近畿地方整備局 紀の川ダム統合管理事務所	配布日時	平成23年9月16日 18時00分
資料配付		

件名	猿谷ダムゲート周辺に散乱した流木の撤去作業が完了 《ダムゲート操作に支障となる障害物の撤去》
----	---

概要	●猿谷ダムでは、上流より流れてくる流木等がゲート等に影響を与えないようゲート等を保護する流木止め工（網場）を設置していましたが、台風12号により破損し、その結果、ダム貯水池内の流木の一部がダムゲート周辺にまで散乱していました。 本日、流木止め工を仮復旧し、散乱したダムゲート周辺の流木の撤去作業を行ってきました。本日9月16日15時にダムゲート周辺に散乱した流木の撤去作業が完了しました。
----	--

取扱い	—
-----	---

配布場所	近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ 奈良県政記者クラブ 五條市政記者クラブ
------	---

問合せ先	国土交通省近畿地方整備局 紀の川ダム統合管理事務所 副所長 河南 良男 電話 0747-25-3013
------	---


猿谷ダムのゲート周辺流木処理について

9月4日に一部破損した網場の仮復旧を行い、ダムゲート周辺までの流木撤去を本日(16日)完了させました。

網場破損状況



あは
網場とは・・・
塵芥や出水に伴う流木等から放流設備等の施設を保護する目的で、主として貯水池のダム堤体近傍に設けられる網です。




拡大



拡大

復旧完了 15:00



ゲート周辺流木除去状況

仮復旧した網場