

安全利用点検結果(木津川・服部川・柘植川)

令和8年6月22日実施

*点検後、注意喚起看板の再設置等の対策を行いました。



南大河原潜没橋




南山城村 かわまちづくり



岩倉峡吊り橋付近



伊賀市小田付近



Before


After



有市潜没橋



島ヶ原 OKオートキャンプ場付近



Before

After



笠置橋付近
(笠置水辺の楽校)



Before



After

金橋 潜水橋



看板の表示例