

安全利用点検結果(木津川・服部川)

令和7年6月18日実施

*点検後、危険箇所には看板設置等の対策を行いました。



⑥岩倉峡吊り橋付近

⑦伊賀市小田 付近

①笠置橋付近(笠置水辺の楽校)

④南山城村(かわまちづくり)



⑤伊賀市島ヶ原 OKオートキャンプ場付近



③南大河原潜没橋

②有市潜没橋



⑧金橋 潜水橋

Before



After



看板の表示例

