

# 安全利用点検結果(名張川・宇陀川)

令和5年7月4、10日実施

\*点検後、危険箇所には看板設置等の対策を行いました。



①名張市南町 階段護岸

③宮橋潜水橋

④旧中井井堰

⑤宇陀市室生三本松 水辺の楽校

②名張市黒田~夏見 (左岸側)

Before

After

Before

After

看板の表示例



中村川流路工