

近畿地方整備局 九頭竜川ダム統合管理事務所
資 料 配 布

配 布 日 時	平成18年4月27日(木) 9時00分
------------	------------------------

件 名	真名川ダム湖内での水面変色について
-----	-------------------

概 要	●真名川ダム湖（麻那姫湖）において水面変色確認
-----	-------------------------

取 扱	—————
-----	-------

配布場所	福井県県政記者クラブ 大野市 情報広報課
------	-------------------------

お問い合わせ先

近畿地方整備局 九頭竜川ダム統合管理事務所
管理課長 阪口 繁 (内線331)
電話 0779-(66)5300 (代)

真名川ダム湖内での水面変色について

- 4月26日13時半頃、真名川ダム管理支所職員が、ダム湖の巡視中に、水面が緑色に変色しているのを発見しました。
- 変色範囲は真名川ダムから2.8km～3.6km付近（若生子大橋下流）において、筋状の変色が確認されました。魚の死亡等の異常は確認していません。
- 現在、九頭竜川ダム統合管理事務所では、変色の原因を調べるための水質調査を実施中です。