

近 畿 地 方 整 備 局 九頭竜川ダム統合管理事務所
資 料 配 布

配 布 日 時	平成18年7月21日（金） 16時00分
------------	-------------------------

件 名	九頭竜ダム湖内での水面変色について
-----	-------------------

概 要	●九頭竜ダム湖（ ^{にぐれがわ} 荷暮川）において水面変色確認
-----	--

取 扱	_____
-----	-------

配布場所	福井県県政記者クラブ 大野市 情報広報課
------	-------------------------

お問い合わせ先

近畿地方整備局 九頭竜川ダム統合管理事務所
管理係長 桂木 英一 （内線332）
電話 0779-（66）5300（代）

九頭竜ダム湖内での水面変色について

- 7月21日12時頃、九頭竜ダム管理支所職員が、ダム湖の巡視中に、水面が緑色に変色しているのを発見しました。
- 水面変色場所は、荷暮川で、規模は延長約200m、緑色の筋状に水面変色していることを確認しました。魚の死亡等の異常は確認していません。
- 昨年の7月10日にも同様の緑色の水面変色が発生し、水質調査の結果、「渦鞭毛藻のペリディニウム・ビペス」が原因でした。
- 現在、九頭竜川ダム統合管理事務所では、緑色変色の原因を調べるため早急に水質調査を行います。

九頭竜ダム 位置図

〔平成18年7月21日現在〕

