

近畿地方整備局 九頭竜川ダム統合管理事務所
資 料 配 布

配 布 日 時	平成19年7月26日(木) 14時30分
------------	-------------------------

件 名	九頭竜ダム湖内での水面変色について
-----	-------------------

概 要	●九頭竜ダム湖において水面変色確認
-----	-------------------

取 扱	—————
-----	-------

配布場所	福井県県政記者クラブ 大野市 情報広報課
------	-------------------------

お問い合わせ先

近畿地方整備局 九頭竜川ダム統合管理事務所
管理係長 桂木 英一 (内線332)
電話 0779-(66)5300 (代)

九頭竜ダム湖内での水面変色について

- 7月26日10時頃、九頭竜ダム管理支所職員が、ダム湖の巡視中に、水面が茶褐色に変色しているのを発見しました。
- 水面変色場所は、越戸谷川で、幅10m、延長約50m、伊勢谷川で、幅10m、延長約300m、荷暮川で、幅20m、延長約100m、九頭竜ダム上流（副ダム下流）において、幅40m、延長約100mの茶褐色に水面変色していることを確認しました。魚の死亡等の異常は確認していません。
- 現在、九頭竜川ダム統合管理事務所では、変色の原因を調べるため早急に水質調査を行っています。

九頭竜ダム 位置図

