

近畿地方整備局 九頭竜川ダム統合管理事務所
資 料 配 布

配布日	平成22年7月 13日(火)
-----	----------------

件 名	真名川ダム湖内での水面変色について
-----	-------------------

概 要	<ul style="list-style-type: none"><li>● 7月13日に真名川ダム湖において水面が緑色に変色していることを確認しました。</li><li>● 現在、原因を調査中です。</li></ul>
-----	---

取り扱い	_____
------	-------

配布場所	大野市 情報広報課
------	-----------

お問い合わせ先  
近畿地方整備局 九頭竜川ダム統合管理事務所  
管理課長 荒木 道男 (内線331)  
電話 0779-(66)5300(代)

## 真名川ダム湖内での水面変色について

- 7月13日10時頃、真名川ダム管理支所職員が、ダム湖の貯水池監視中に水面が緑色に変色しているのを発見しました。
  
- 水面変色場所は全て緑色で10箇所あり、  
距離標 0.7km 付近で幅が約30m、延長約20m、  
1.8km 付近で幅が約100m、延長約30m、  
2.0km 付近で幅が約300m、延長約50m、  
2.7km 付近で幅が約200m、延長約40m、  
3.0km 付近で幅が約50m、延長約20m、  
3.5km 付近で幅が約40m、延長約10m、  
3.7km 付近で幅が約50m、延長約20m、  
3.8km 付近で幅が約30m、延長約50m、  
4.1km 付近で幅が約100m、延長約10m、  
4.5km 付近で幅が約30m、延長約10mの変色を確認しました。
  
- 九頭竜川ダム統合管理事務所では、変色の原因を調べるため早急に水質調査を行います。
  
- 緑色の変色は過去にも発生しており、近年では平成19年7月20日も変色を確認しています。このときの原因は緑藻綱りよくそうもうのパンドリナ属 *Pandorina morum* で、この種は人体や生物、魚類等への影響を与えるものではありませんでした。

真名川ダム 変色発生場所

平成22年7月13日

