

第一次大極殿院復原事業情報館

Information Center for Reconstruction Project Of the Former imperial Audience Hall Compound

所在地 奈良県奈良市佐紀町 434

地域・地区

街化調整区域、第一種風致地区、
都市計画公園（国営平城宮跡歴史公園）
歴史的風土特別保存区域（特別史跡平城宮跡）

敷地面積 — m²



延床面積 466 m²

構造・階数 木造平屋建

整備概要

「第1次大極殿院建築物」の復原工事の公開施設です。外壁、内壁は杉板仕上げとし、柱、梁は構造用集成材と接合金物により構成しています。金属屋根は大和葺きとし、平城宮跡歴史公園の景観に配慮し、機能や耐久性も確保するよう計画されました。

奈良文化財研究所の立ち会いのもと遺構保護に配慮しながら掘削を進めたり、来園者の安全に配慮し慎重に施工しました。



第一次大極殿復原イメージ

施工状況（平成27年2月27日現在）



情報館全景



内部ロビー



内部展示室

施工状況（平成27年1月23日現在）



全景北、東外観



東面玄関廻り

施工状況（平成26年12月22日現在）



全景北、東足場



全景南、西足場

施工状況（平成26年12月22日現在）



外壁下地状況




ロビー天井

施工状況（平成26年11月28日現在）



全景北、西足場



工事PR看板

施工状況（平成26年11月28日現在）



構造用集成材




木造筋交い

施工状況（平成26年11月28日現在）



ホールダウン金物



ホールダウン金物

施工状況（平成26年11月28日現在）



鋼棒ブレス下部



鋼棒ブレス上部

施工状況（平成26年11月28日現在）



小屋組状況



張弦梁棟部

施工状況（平成26年11月28日現在）



張弦梁端部



垂木と梁の接合

施工状況（平成26年11月7日現在）



集成材柱設置



集成材地組状況



集成材架構状況

施工状況（26年10月24日現在）



建物北、東基礎



建物南、西基礎