

国道改築史写真帳 (7)

京都国道工事事務所




明 説	所 場	月 撮 日 影
事務所横山町見下 東山方面雪景色		昭和七年二月廿五日



明 説	所 場	月 撮 日 影
九條山花園町見下 市都市一部		昭和七年二月一日



明 説	所 場	月 撮 日 影
京浜電車線新線 新線路・枕木・新 軌道中・新線道 踏踏表・木	京都市東山區 山科日岡 美吉町附近	一月十五日



明 説	所 場	月 撮 日 影
疎水溢水取入所	京都市東山區 蹴上疎水	昭和七年五月三十日




明 説	所 場	月 撮 日 影
水力発電用制水門	京都市東山區 蹴上疎水	昭和七年五月二十日



明 説	所 場	月 撮 日 影
水力発電用制水門 扉操縦所	京都市東山區 蹴上疎水	昭和七年五月二十日



明 説	所 場	月 日
六月二十日米、降雨 迷二豪雨トナリ本日 午後一時頃山崩	京都市東山區 山科日岡 元京都工場前附近	昭和七年七月一日



明 説	所 場	月 日
膠石鋪張ニ於テ鉄 板製構造日地施工 状況	京都市東山區 山科分館	昭和七年七月一日


京都平坦部



明 説	所 場	月 日
京津電車線軌道 移設當時状況	京都市東山区 山科日岡	昭和八年二月八日



明 説	所 場	月 日
京津電車線軌道 移設當時状況 之見之電車線軌道 未之	京都市東山区 山科日岡	昭和八年三月八日



明 說	所 場	月 日
土砂崩壊取片 付中	京都山地部 山科町日岡 峠	昭和六年十一月十一日

計費中心線
自第 一 八 號
至第 附 送



明 說	所 場	月 日
土砂崩壊取片	京都山地部 山科町日岡 峠 九條山花園取合道附近	昭和六年十一月一日

計費中心線
自第 一 八 號
至第 附 送



明	記	場	日
道路工事竣功状況			昭和七年四月十三日
大津市大谷町			電車停留場附近



明	記	場	日
新中陵橋附近東側 車道混雑土井 作業			昭和七年一月十一日
京都平坦部			

計費中心線
自第一四七
至第一四七
號附近




明 説		日 月 年
側溝用レ型蓋 2741ト新状況		昭和七年十月二日

計費中心線
至第 號



明 説		場 所	日 月 年
側溝型枠組立中 状況		京都市東山区 山科御陵原西 五道事務所附近	昭和七年十月二日






明 説	場 所	撮 影 日 月
縦断方向、急峻な 生じしもの (No. 111)	多摩市東部 山科田宮浜町 D-2 同 No. 111 盛土掘削	昭和九年九月二十八日



NO. 2

明 説	所 場	日 付
縦横亀裂、長さ約2m	多摩市東山科 四宮倉敷野町 D区139号取組所	昭和九年九月十八日



NO. 3

明 説	所 場	日 付
縦横亀裂、長さ約2m 一部は コンクリート の剥離、土壌 の露出、生草 の生え出し等	大津市区合町東井口 E区101号境井	昭和九年九月十八日



明 證	所 場	月 日
隧道工事坑貫通 記念撮影 東口	京都府南桑田郡 篠井 老ノ坂峠	九年 八月 廿一日