

令和元年度 第2回 京都府域渋滞対策協議会

堀川通での渋滞対策

国道1号 九条油小路～八条油小路の渋滞対策を行いました！

位置図



対策概要



対策前後の状況

油小路東寺道交差点 渋滞状況(対策前)



油小路東寺道交差点 渋滞状況(対策後)



九条油小路交差点 渋滞状況(対策前)



九条油小路交差点 渋滞状況(対策後)



交差点案内標識などを設置し、**南進左折のスムーズ化を図ります！！**

■対策内容


- ・案内標識の設置
- ・路面表示の設置

■工事実施日


令和2年2月14日(金)
～15日(土)(予定)
※雨天順延



※案内標識はイメージです。



※路面表示はイメージです。




【R1.10実施済】渋滞対策の実施により南行き車線で渋滞が緩和！

車線別の対策前後の最大渋滞長


油小路東寺道交差点 南行き



九条油小路交差点 南行き



北行き



○南行きにおける渋滞が緩和し、安全に予定どおりの運行がしやすくなった。
○少しは良かったが、京都駅への出入り付近(八条油小路)は時間帯によっては動かないことがある。

京都府バス協会

○改良前は、九条油小路交差点から八条油小路間の南行き車線において、渋滞が発生し時間が読めずに苦勞したが、改良後は以前より渋滞が緩和され、スムーズに運行できる時間帯が多くなった。

京都府トラック協会