


～ 由良川・土師川で安心して楽しんでいただくために ～

令和7年度“安全利用点検”を実施しました！



- 水辺や河原で遊ぶことが楽しい時期を迎えます。
- 利用者が安心して河川にふれあうことのできるよう、特に多くの利用者が予想される箇所にて安全利用点検を実施しました。
- 点検の結果、安全な利用に支障がある箇所では、対策を行いました。
- 水辺では「川の深み」や「急な流れ」、気象の変化等にも十分注意して、安全にご利用ください。

③福知山市上天津地先



⑤福知山市下柳地先



⑥福知山市段畑地先



番号	場所	河川名 左右岸 距離標	点検対象	点検結果
①	舞鶴市桑飼上地先	由良川 右岸15.0k	低水護岸	異常なし
②	福知山市大江町公庄地先 ～蓼原地先	由良川 左岸25.4k～27.8k	堤防	天端アスファルト剥がれ
③	福知山市上天津地先	由良川 左岸33.0k	高水敷 階段	階段の隙間に雑木生育
④	福知山市猪崎地先	由良川 右岸37.1k	高水敷	異常なし
⑤	福知山市下柳地先	由良川 左岸37.1k	堤防 階段	異常なし
⑥	福知山市段畑地先	由良川 左岸38.0k～38.7k 土師川 右岸0.2k～0.6k	堤防	異常なし
⑦	福知山市私市地先	由良川 左岸 52.8k+150m	低水護岸	異常なし
⑧	福知山市並松地先	由良川 左岸53.0k	低水護岸 階段	異常なし

②福知山市大江町公庄地先～蓼原地先
注意を促すためにマーキングを行いました。



対策必要箇所については
順次対応を行っていきます！

