


～ 由良川・土師川で安心して楽しんでいただくために～
令和 8 年度“安全利用点検”を実施しました！

福知山河川国道事務所 河川管理課




○水辺や河原で遊ぶことが楽しい時期を迎えます。

○利用者が安心して河川にふれあうことができるよう、河川の中でも特に利用者が多いと予想される箇所にて、6月19日および24日に安全利用点検を実施しました。

○点検の結果、安全な利用に支障がある箇所では、対策を実施しました。

○水辺では「川の深み」や「急な流れ」、気象の変化等に十分注意して、安全にご利用ください。



浅瀬から突出し、
水辺利用の際に
危険な金属パイプを
除去しました

番号	場所	河川名 左右岸 距離標	点検対象	点検結果
①	舞鶴市桑飼上地先	由良川 右岸 15.0k	低水護岸	異常なし
②	福知山市大江町河守地先	由良川 左岸 24.9k～25.4k	堤防	・天端アスファルト剥がれ ・視線誘導標の傾き
③	福知山市大江町公庄地先	由良川 左岸 25.8k～26.6k	堤防	異常なし
④	福知山市上天津地先	由良川 左岸 32.0k	高水敷	異常なし
⑤	福知山市上天津地先	由良川 左岸 33.0k	高水敷 階段	異常なし
⑥	福知山市猪崎地先	由良川 右岸 37.1k	高水敷	ゴミ投棄あり
⑦	福知山市下柳地先	由良川 左岸 37.1k	高水敷 階段	異常なし
⑧	福知山市私市地先	由良川 右岸 42.7k	低水護岸	流水部に金属パイプの突出

対策必要箇所については
順次対応を実施していきます！



【問合せ先】 近畿地方整備局 福知山河川国道事務所 河川管理課
〒620-0875 福知山市字堀小字今岡2459-14 ☎0773-22-5104

