国土交通省
近畿地方整備局
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Kinki Regional Development Bureau

Press release

いのちとくらしをまもる
防　災　減　災

令和７年２月２５日（火）１８時００分
近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所

E72 国道483号（北近畿豊岡自動車道）における冬用タイヤ規制の結果（2月20日～21日、22日～23日及び23日～24日分）について

○ 2月中旬から強い寒気が流れ込み、兵庫県北部に強い降雪がありました。

○ 豊岡河川国道事務所では、北近畿豊岡自動車道における安全な交通を確保する為、除雪作業に加えて冬用タイヤ規制を断続的に実施しました。

今般、2月 20日(木)～21日(金) 、22日(金) ～23日(日)および23日(日)～24日(月・祝) までの結果をとりまとめましたのでお知らせします。

・2月20日(木)～21日(金)までの2日間においては、

確認台数 8,930台の内、**普通タイヤの車両が 11 台**確認されました。

・2月22日(土)～23日(日)までの2日間においては、

確認台数 24,657 台の内、**普通タイヤの車両が 36台**確認されました。

・2月23日(日)～24日(月・祝)までの2日間においては、

確認台数 7,741 台の内、**普通タイヤの車両が 37台**確認されました。

○ なお、**普通タイヤの車両は一般道に引き返していただきました**。

○ 北近畿豊岡自動車道は、片側1車線の自動車専用道路です。1台のスタック車両や事故車両でも通行止めに起因するため、**冬用タイヤの装着やタイヤチェーンの携行**をお願いします。

各期間における台数等の詳細は、次項をご覧ください。

＜取扱い＞　－

＜配布場所＞　近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ、
但馬県民局記者クラブ、丹波市政記者クラブ、朝来市政記者クラブ、
養父市政記者クラブ、豊岡市政記者クラブ

＜問合せ先＞　国土交通省　近畿地方整備局　豊岡河川国道事務所
副所長（道路）　浦本（うらもと） 康仁（やすひと）　（内線 205）
道路管理課長　助友（すけとも） 敬悟（けいご）　（内線 431）
電話：0796-22-3126（代表）

冬用タイヤ規制の結果（2月20日～21日，22日～23日，23日～24日分）

○2/20（木）18:00～2/21（金）11:00 タイヤ指導結果

冬用タイヤ等確認箇所	確認台数				装着率*
	冬用タイヤ	チェーン装着	普通タイヤ（うち大型車）	合計	
豊岡出石IC	2,306	2	0(0)	2,308	100.0%
日高神鍋高原IC	2,037	0	5(0)	2,042	99.7%
八鹿氷ノ山IC	1,844	0	4(1)	1,848	99.7%
養父IC	354	1	1(0)	356	99.7%
和田山IC	2,201	1	1(0)	2,203	99.9%
山東IC	22	0	0(0)	22	100.0%
遠阪IC	6	0	0(0)	6	100.0%
青垣IC	144	1	0(0)	145	100.0%
計	8,914	5	**11(1)**	8,930	99.8%

※装着率とは確認台数のうち、冬用タイヤもしくはチェーンを装着していた車両の台数の割合である。

除雪作業

タイヤ規制状況

○2/22（土）06:00～2/23（日）11:40 タイヤ指導結果

冬用タイヤ等確認箇所	確認台数				装着率*
	冬用タイヤ	チェーン装着	普通タイヤ（うち大型車）	合計	
豊岡出石IC	5,430	27	10(0)	5,467	99.8%
日高神鍋高原IC	4,022	2	5(0)	4,029	99.8%
八鹿氷ノ山IC	4,139	3	3(0)	4,145	99.9%
養父IC	635	0	0(0)	635	100.0%
和田山IC	4,185	23	18(0)	4,226	99.5%
山東IC	797	5	0(0)	802	100.0%
遠阪IC	122	3	0(0)	125	100.0%
青垣IC	5,213	15	0(0)	5,228	100.0%
計	24,543	78	**36(0)**	24,657	99.8%

※装着率とは確認台数のうち、冬用タイヤもしくはチェーンを装着していた車両の台数の割合である。

除雪作業

タイヤ規制状況

○2/23（日）21:00～2/24（月・祝）13:00　　タイヤ指導結果

冬用タイヤ等 確認箇所	確認台数				装着率*
	冬用タイヤ	チェーン装着	普通タイヤ （うち大型車）	合計	
豊岡出石IC	1,840	10	17(0)	1,867	99.0%
日高神鍋高原IC	1,256	3	8(0)	1,267	99.3%
八鹿氷ノ山IC	1,212	5	8(0)	1,225	99.3%
養父IC	279	0	1(0)	280	99.6%
和田山IC	2,334	6	3(0)	2,343	99.8%
山東IC	188	5	0(0)	193	100.0%
遠阪IC	30	0	0(0)	30	100.0%
青垣IC	89	1	0(0)	90	100.0%
氷上IC	244	4	0(0)	248	100.0%
春日IC	198	0	0(0)	198	100.0%
計	7,670	34	**37(0)**	7,741	99.5%

※装着率とは確認台数のうち、冬用タイヤもしくはチェーンを装着していた車両の台数の割合である。

除雪作業

タイヤ規制状況

北近畿豊岡自動車道　冬用タイヤ規制およびIC入口閉鎖　位置図