

E72 国道483号(北近畿豊岡自動車道)における
冬用タイヤ規制の結果

(1月21日～23日、及び1月25日～26日分)について

- 1月21日(水)～23日(金)、1月25日(日)～26日(月)に強い寒気が流れ込み、兵庫県北部に強い降雪がありました。
- 豊岡河川国道事務所では、北近畿豊岡自動車道における安全な交通を確保する為、除雪作業に加えて冬用タイヤ規制を断続的に実施しました。
- 今般、1月21日(水)～23日(金)、1月25日(日)～26日(月)の結果をとりまとめたのでお知らせします。
① 1月21日(水)～23日(金)までの3日間においては、
確認台数**20,888**台の内、普通タイヤの車両が33台(うち大型車0台)確認されました。
② 1月25(日)～26日(月)までの2日間においては、
確認台数**17,665**台の内、普通タイヤの車両が39台(うち大型車0台)確認されました。
なお、普通タイヤの車両は一般道に引き返していただきました。
- 北近畿豊岡自動車道は、片側1車線の自動車専用道路です。1台のスタック車両や事故車両でも通行止めに起因するため、冬用タイヤの装着やタイヤチェーンの携行をお願いします。
- 各ICにおける台数等の詳細は、次項をご覧ください。

<取扱い> 一

<配布場所> 近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ、
但馬県民局記者クラブ、丹波市政記者クラブ、朝来市政記者クラブ、
養父市政記者クラブ、豊岡市政記者クラブ

<問合せ先> 国土交通省 近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所
副所長（道路） 浦本 康仁（内線 205）
道路管理課長 助友 敏悟（内線 431）
電話:0796-22-3126(代表)

① 冬用タイヤ規制の結果(1月21日(水)～23日(金))

- ・豊岡出石IC～和田山JCT/IC間：1月21日(水) 20:50～23日(金) 8:30
- ・和田山JCT/IC～春日IC間：1月21日(水) 21:30～22日(木) 16:00

冬用タイヤ等 確認箇所	確認台数				装着率*
	冬用タイヤ	チェーン装着	普通タイヤ (うち大型車)	合計	
豊岡出石IC	5,391	3	3(0)	5,397	99.9%
日高神鍋高原IC	3,107	2	2(0)	3,111	99.9%
八鹿氷ノ山IC	2,853	1	1(0)	2,855	99.9%
養父IC	521	1	1(0)	523	99.8%
和田山JCT/IC	2,781	2	0	2,783	100%
山東IC	582	0	7(0)	589	98.8%
遠阪IC	33	0	0	33	100%
青垣IC	1,403	0	7(0)	1,410	99.5%
氷上IC	2,489	0	10(0)	2,499	99.5%
春日IC	1,686	0	2(0)	1,688	99.8%
計	20,846	9	33(0)	20,888	99.8%

※装着率とは確認台数のうち、冬用タイヤもしくはチェーンを装着していた車両の割合。



除雪作業



タイヤ規制状況

② 冬用タイヤ規制の結果(1月25日(日)～26日(月))

- ・豊岡出石IC～和田山JCT/IC間：1月25日(日) 2:00～1月26日(月) 6:30
- ・和田山JCT/IC～春日IC間：1月25日(日) 3:30～17:00

冬用タイヤ等 確認箇所	確認台数				装着率*
	冬用タイヤ	チェーン装着	普通タイヤ (うち大型車)	合計	
豊岡出石IC	3,715	12	9(0)	3,736	99.7%
日高神鍋高原IC	2,808	8	1(0)	2,817	99.9%
八鹿氷ノ山IC	3,511	8	3(0)	3,522	99.9%
養父IC	660	1	1(0)	662	99.8%
和田山JCT/IC	1,860	10	2(0)	1,872	99.8%
山東IC	566	3	3(0)	572	99.4%
遠阪IC	425	0	1(0)	426	99.7%
青垣IC	1,138	2	1(0)	1,141	99.9%
氷上IC	2,052	0	16(0)	2,068	99.2%
春日IC	847	0	2(0)	849	99.7%
計	17,582	44	39(0)	17,665	99.7%

※装着率とは確認台数のうち、冬用タイヤもしくはチェーンを装着していた車両の台数の割合。

北近畿豊岡自動車道 冬用タイヤ規制およびIC入口閉鎖 位置図

