



国土交通省近畿地方整備局

Kinki Regional Development Bureau

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

近畿地方整備局 淀川河川事務所	配布日時	令和元年6月18日
		14時00分
資料配布		

件名	大きな揺れ、豪雨からもうすぐ1年。被災箇所の今。 ～機能確保した堤防で出水期を迎えます～
----	---

概要	<p>○淀川河川事務所では、昨年が発生した大阪北部地震や7月豪雨による事務所管内全ての被災箇所の堤防機能を確保し、出水期を迎えることができました。</p> <p><b>【大阪北部地震の被災概要：14箇所】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・淀川 右岸 18.8k(鳥飼西地先) L=5.0m 天端クラック</li> <li>・淀川 左岸 21.8k(太間町地先) N=1箇所 裏法尻噴砂、堤防クラック</li> <li>・淀川 右岸 22.0k(柱本地先) N=1箇所 管理橋台クラック</li> <li>・淀川 右岸 22.8k(三島江地先) N=1箇所 天端クラック</li> <li>・淀川 右岸 28.5k(檜尾川合流点) L=2.0m 高水護岸損傷</li> <li>・淀川 左岸 31.2k(阪地先) L=30.0m 天端クラック</li> <li>・淀川 左岸 31.8k(樋之上町地先) N=1箇所 裏法面階段クラック</li> <li>・芥川 左岸 2.2k～2.5k付近 (堤町地先) L=187.0m 天端クラック</li> <li>・宇治川 左岸 38.2k(八幡沢地先) L=157.0m 天端クラック</li> <li>・宇治川 左岸 49.4k(幡貫地先) L=20.0m 天端クラック</li> <li>・木津川 右岸 1.6k～1.8k (八幡垣内山) L=90.0m 覆土部クラック</li> <li>・木津川 左岸 7.2k～7.4k (岩田大日地先) L=235.0m 天端クラック</li> <li>・木津川 右岸 11.8k (富野南垣内地先) L=26.0m 天端クラック</li> <li>・木津川 左岸 29.2k～29.4k N=1箇所 赤田川水門堤外階段段差</li> </ul> <p><b>【7月豪雨の被災概要：3箇所】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・桂川 18.0k(嵐山地区) N=1箇所 河床洗掘</li> <li>・桂川 左岸 0.8k(淀美豆町地先) L=120.0m 河岸洗掘</li> <li>・桂川 右岸 11.6k(桂滝川町地先) L=200.0m 河岸洗掘</li> </ul>
----	--

取扱い	
-----	--

配布場所	近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ
------	--------------------

問合せ先	近畿地方整備局 淀川河川事務所 副所長 森東 哲郎 (内線204) TEL 072-843-2861 (代表)
------	---

## 【7月豪雨】

### 桂川 嵐山地区（河床洗掘）

被災後



復旧後（令和元年5月撮影）



### 桂川 淀美豆地区（河岸洗掘）



被災後



復旧後（令和元年5月撮影）

## 【大阪北部地震】

### 木津川 岩田大日地区（堤防天端亀裂）



被災後



復旧後（令和元年5月撮影）