

大和川水環境協議会
資 料 配 布

配布日時	令和元年 6月26日 19時30分
------	----------------------

件 名	大和川支川石川において油膜様のにじみを確認 ～魚のへい死は確認されず、利水者からの影響報告はありません～
-----	---

概 要	<ul style="list-style-type: none"> ● 本日15時頃、大阪府八尾土木事務所の職員により、大和川支川石川と飛鳥川の合流点で油膜様のにじみを確認。 ● 大和川水環境協議会を通じ、関係機関へ連絡済。 ● 流出原因及び油種、油量は不明。 ● 藤井寺市職員および大阪府富田林土木事務所職員により、石川にオイルフェンスを設置済。 ● 大和川本川への流出は確認されていない。 ● 新たな油等の流出、魚のへい死は確認されていない。 ● 利水者からの影響報告はない。 ● 大きな状況の変化がない限り、これをもって終報とします。
-----	---

取 扱 い	_____
-------	-------

配 布	近畿建設記者クラブ 大手前記者クラブ
-----	-----------------------

問 合 せ 先	<p>大阪府 環境農林水産部 環境管理室 事業所指導課 水質指導グループ 電話：06-6210-9585</p> <p>【大和川水環境協議会事務局】 ○国土交通省 近畿地方整備局 大和川河川事務所 電話：072-971-1381 副所長 榎本 保全対策官 廣澤</p>
---------	--

大和川支川石川において油膜様のにじみを確認

(令和元年 6月26日 18時00分現在)

1. 水質事故発見場所

大和川支川石川と飛鳥川の合流点（大阪府羽曳野市川向付近）

2. 事故概要

令和元年 6月26日


- 15時00分頃大阪府八尾土木事務所の職員がパトロール中に石川と飛鳥川の合流点で油膜様のにじみが浮いているのを発見
- 16時40分頃藤井寺市の職員が玉手橋(大阪府藤井寺市道明寺3丁目)上流でオイルフェンスを設置
- 17時00分頃 大阪府富田林土木事務所の職員が、石川橋上流にオイルフェンスを設置

3. 備 考

利水等への影響はないが、大事を取ってオイルフェンス設置済。
本事象による魚等のへい死は無い。



オイルフェンス設置状況（石川橋上流）



大和川

オイルフェンス設置

玉手橋

石川

飛鳥川