


自転車通行環境整備事例

(堺市中区深井沢町ほか)



事業主体	堺市
関連施策	自転車通行環境の整備
供用年度	平成24年度及び平成25年度
対策内容	自転車レーン整備 (整備にあわせて駐車禁止区間を延長)
対策効果	歩道通行の自転車が減少し、車道を左側通行する自転車が増加した。そのことにより、歩行者自転車双方の安全が高まった。

■深井73号線 現況断面



対策前



対策前



対策前



対策後



対策後

