




## 地整管内に異常事態!! 2月の発生事故は26件!!

油断・不注意厳禁!! ~ 年度末の安全管理体制の強化・徹底を!!


平成12年度発生事故件数は現在102件!!



平成12年度の発生事故は2月では26件（速報値）発生しており、過去最多となりました。

事故の種類としては、もらい事故が半数を占めており、その内容は現道上の工事に伴う規制箇所へ一般車が運転操作を誤って進入・追突したケース等となっています。また公衆災害事故では、鉄道地下交通箇所の天井部分を削岩機で打ち抜き、交通に支障を来す重大な事故も発生しています。

2月発生事故の事故種別比率（速報値）



## 死亡事故発生!! ~ 3件立て続け

2月は発生事故が多いだけでなく、死亡事故も3件発生しており、今年度の死亡事故による死亡者数は7人となっています。


### 【高所作業車の作業床の下敷きに!!】 ~ 近畿地方整備局管内で2月に起きた死亡事故

#### [事故の概要]


トンネル補修工事において、作業員3名によりトンネル内の古いモルタル撤去作業に用いていた高所作業車の清掃作業を行っていたところ、突然作業床が降下した為にその下に体を潜り込ませてガラの除去を行っていた作業員が高所作業床の下敷きとなりました。

#### [原因]

1. 作業手順・方法が明確に指示されていなかった
2. 上げた作業床に安全支持棒などによる降下防止措置が無かった
3. 特別教育を受けていない作業員が操作を行った
4. 作業指揮者、誘導者が配置されていなかった



高所作業車(1)の清掃が終了。  
 高所作業車(2)の清掃のため、作業員③が作業床を上げた。  
 高所作業車(2)の清掃を作業員①は作業床下、作業員②は作業床側面を開始した。  
 作業員②は、次の高所作業車(3)に移動し汚れの程度を確認していた。  
 高所作業車(2)の作業床が降下し作業員①がブームに挟まれ被災した。



# 死亡事故発生!

## 2月の事故速報

(平成13年2月28日現在)

発生日時	発生場所	事故の状況
2月1日 不明	滋賀県	バイパスの一般国道との合流地点改良工事において、仮設ガードレール及び、バリケード等で誘導を行っていたところ、走行して来た一般車が曲がり切れずにガードレール等と接触した。 【物損：ガードレール等 一部損傷】
2月1日 7:30	滋賀県	バイパスと一般国道の合流地点改良工事において、仮設ガードレール及び、バリケード等で誘導を行っていたところ、走行して来た一般車が雪の為に曲がり切れずにガードレール等と接触した。 【物損：前出の事故の後の為、損害状況は解らず】
2月1日 18:30	大阪府	河川改良工事において、道路法面を深礎工により防護処理していたところ、施工箇所に沿って設置していた工事中バリケードに、走行して来た一般車が接触した。 【物損：一般車 一部損傷】
2月2日 14:30	滋賀県	仮設防護柵設置工事において、ダウンザホールハンマーによる削孔引き抜き中、前日の雨により土が湿っていた事から圧縮空気により土が飛散し、走行して来た一般車が土を被った。 【物損：一般車 ボンネット等に土が飛散】
2月2日 14:45	京都府	道路工事用道路工事において、仮置き場から工事現場に戻るダンプトラックが荷台を上げたまま走行したところ、道路を横断しているNTT 架空線を引っかけ、架線の控線の電柱が折れた為に車道がふさがれ一時通行止めとなった。 【物損：NTT電柱1本が倒壊 2時間半通行止め】
2月3日 9:00	滋賀県	バイパスと一般国道の合流地点改良工事において、仮設ガードレール及び、バリケード等で誘導を行っていたところ、走行して来た一般車が過積載、速度超過により曲がり切れずにガードレール等と接触した。 【物損：防護柵、縁石など 一部損傷】
2月5日 1:00	和歌山県	光ケーブル敷設工事において、片側交互通行規制を行っていた。交通整理員の合図により、停止位置で一般車(軽自動車)が停止していたが、発進したために交通整理員が停止をさせたところ、後方から走行して来た後続車(2tトラック)が軽自動車に追突した。 【物損：一般車2台 パンパー等一部損傷】
2月7日 15:00	和歌山県	道路付属物改良工事において、工事車輛出入口の誘導の為、交通整理員を道路路肩部に配置していたところ、走行して来た一般車が運転操作を誤り、雨天により路面が濡れていたためスリップして交通整理員と接触した。 【交通整理員：頭部打撲、指関節打撲】
2月8日 9:55	兵庫県	砂防工事において、擁壁天端の埋戻し作業で土砂をかき均していた作業員が、突然座り込む様に後方に倒れ、救急車により病院へ搬送したが、すでに死亡していた。 【作業員：死亡】
2月8日 15:00	兵庫県	標識設置工事において、片側交互通行規制により道路区画線の検寸を行っていたところ、走行して来た一般車が突然規制内に進入し、作業員と接触した。 【作業員：重傷】
2月9日 11:00	滋賀県	トンネル工事において、停車中のモノレールを作業員が材料置き場へ移動させようとして始動レバーをひいたところ、モノレールの移動と同時に作業員がバランスを崩してレールをつかんだ為、モノレールの台車に指を轢かれた。 【作業員：右手指骨折】
2月9日 15:35	滋賀県	バイパスと一般国道の合流地点改良工事において、仮設ガードレール及び、バリケード等で誘導を行っていたところ、走行して来た一般車が速度超過により曲がり切れずにガードレール等と接触した。 【物損：防護柵、クッションドラム等 一部損傷】
2月10日 14:50	滋賀県	バイパスと一般国道の合流地点改良工事において、仮設ガードレール及び、バリケード等で誘導を行っていたところ、走行して来た一般車が速度超過により曲がり切れずにガードレール等と接触した。 【物損：防護柵等 一部損傷】
2月10日 1:20	京都府	道路維持作業において、片側交互通行規制により情報BOXのマンホール補修作業を行っていたところ、交通整理員の停止指示に従わずに規制区域に進入した一般車が交通整理員と接触した。なお、一般車はそのまま立ち去った。 【交通整理員：死亡(約2時間半後)】
2月10日 10:20	福井県	トンネル補修工事において、作業員3名によりトンネル内のモルタル撤去作業に用いていた高所作業車の清掃作業を行っていたところ、上げていた作業床が突然降下し、車体と作業床の間に体を入れる形で作業をしていた作業員が挟まり、病院に搬送したが、約30分後に死亡した。 【作業員：脳挫傷 死亡(約30分後)】
2月12日 10:30	大阪府	道路維持作業において、路肩側1車線規制を行いガードレール取替作業を行っていた。作業の完了により、規制を行ったまま撤去したガードレールを作業車に積み込んでいたところ、一般車が規制内に進入し、作業員及び作業車と接触した。 【作業員：2名が打撲、骨折等】
2月13日 13:30	滋賀県	道路維持作業において、保安施設の設置を行う為に、作業車を路肩に停車し、作業員全員が下車したところ、走行して来た一般車が前方不注意により作業車に追突した。なお、事故時に回転灯は設置してあった。 【物損：維持作業車 一部損傷】
2月14日 11:05	京都府	道路維持作業において、歩道防護柵の設置を行う為に、通行車両への注意と歩行者の誘導を行う為に交通整理員を配置していたが、走行して来た一般車(4tトラック)が路肩で誘導を行っていた交通整理員に接触した。 【交通整理員：打撲等】
2月15日 9:00	三重県	光ケーブル布設工事において、片側交互通行規制の工事中信号現示により停止していた工事車輛(4tトラック)が青になった為、発進したところ、後方より走行して来た一般車(軽自動車)の左側面と接触した。 【物損：一般車 一部損傷】
2月15日 10:00	滋賀県	バイパスと一般国道の合流地点改良工事において、仮設ガードレール及び、バリケード等で誘導を行っていたところ、走行して来た一般車が速度超過により曲がり切れずにガードレール等と接触した。 【物損：防護柵等 一部損傷】
2月15日 13:30	滋賀県	バイパスと一般国道の合流地点改良工事において、仮設ガードレール及び、バリケード等で誘導を行っていたところ、走行して来た一般車が速度超過により曲がり切れずにガードレール等と接触した。 【物損：防護柵等 一部損傷】
2月15日 14:30	京都府	排水機場の遠方監視制御設備添付工事において、排水機に取り付ける振動ピックアップゲージの調整の為、動力用発動機(ディーゼルエンジン)を運転していたところ、エンジンの消音器が破裂、風圧により建屋の窓ガラスが破損し、その破片が屋外で作業をしていた作業員に当たった。 【作業員：右足膝挫創】
2月15日 16:00	大阪府	舗装復旧工事における、情報管路用H/Dホル設置作業において、歩道部を削岩機により掘削作業中、コンクリート版が露出し、共同溝工事担当に確認を行ったが、不明物であった為に過去の基礎遺物であると判断して作業を進めたところ、鉄道地下部の天井を打ち抜いた。 【物損：鉄道地下通行部分天井一部損傷(半径約10cm程度)】
2月20日 9:15	大阪府	宮礎工事において、ホイールクレーンによる作業を行っていたところ、近接する架空高圧電線(2.2万V)にブームが接近しすぎた為にショートし、短時間であるが送電に支障を来した。 【停電：約4,000世帯が約1分間の停電】
2月21日 16:20	和歌山県	高架橋下部工事において、橋脚柱部施工の為に足場を組立作業中、作業員が足場を移動中に足を滑らせ約12m下へ墜落した。 【作業員：頰骨骨折等 現在入院中】
2月27日 10:00	大阪府	トンネル工事において、工事に使用している重ダンプトラックを坑外で整備を行っていたところ、作業員が運転席から降りる際に足を滑らせ、その弾みで運転席のドアが閉まった為に左手が挟まり負傷した。 【作業員：左手中指骨折】