

## 『工事安全強化期間』（期間 7 月 1 日から 7 月 1 5 日）



近畿地方整備局管内における請負工事事故の発生事故件数は、平成 1 1 年度 1 3 9 件、平成 1 2 年度 1 1 3 件となり、被災者も平成 1 1 年度 7 8 人（内死亡者 7 人）、平成 1 2 年度 6 6 人（内死亡者 7 人）と依然として多発しております。

このことより、近畿地方整備局では、安全意識の高揚と安全活動の定着を図るために厚生労働省が展開する『平成 1 3 年度 全国安全週間』（7 月 1 日から 7 月 7 日）の実施に合わせて、7 月 1 日から 7 月 1 5 日までの 2 週間を『工事安全強化期間』として、各事務所および出張所にポスターの掲示を行うと共に、安全講習会、安全パトロール等の実施を行います。



## 直轄工事事故に対する安全対策の取り組み事例紹介

### 【安全衛生協議会 安全パトロール】


和歌山国道維持出張所では、和歌山北バイパスでの直轄工事が 4 件、またその他に、和歌山市の上下水道占用工事施工も行われていることから、直轄請負業者のみならず、市の請負業者にも参加を呼びかけて『和歌山北バイパスの安全衛生協議会』が去る平成 1 3 年 5 月 3 1 日（木）に開かれましたので報告します。

全参加者により 6 箇所にあつた工事現場について、1 箇所につき約 3 0 分間の安全パトロールが実施されました。



安全パトロールの後、安全対策の検討会においてニュースレター「あんぜん」を参加者に配り、平成 1 2 年度の発生事故件数及び事例についての説明が行われました。また、今回の安全協議会では、先行して施工を行っている請負業者に対して今後予定されている工事の安全対策についての質問が交わされなど、事故を未然に防ぐ為の施工業者同士の協力が得られ有意義な安全協議会となりました。

## 梅雨の季節ですが・・・



6月から7月にかけて今年も梅雨の季節となっていますが、沖縄地方、奄美地方では5月6日頃から梅雨入りとなり、沖縄地方6月21日頃、奄美地方6月23日頃には梅


雨明けとなりました。

近畿地方の梅雨入りは6月5日頃でした。昨年の近畿地方は梅雨入りが6月9日頃で梅雨明けが7月18日頃であったので7月の中旬頃には梅雨明けになるものと思われます。

ところが、梅雨の季節であるはずが、6月末頃から梅雨前線が大陸付近まで北上し、太平洋高気圧の圏内に入った為に夏空が広がり、日中の最高気温が30℃を超える真夏日が続いています。

このような高い気温の中での作業で、これから本格的な夏に向かって心配されるのは『熱中症』です。↗

## 熱中症にはご注意ください！



『熱中症』は気温が体温と同じもしくは超えると体温調整がうまく出来なくなり倒れ込む等の症状が現れるもので、最悪の場合には死に至る事があります。

また、気温30℃以下であっても、湿度が高いと汗が蒸発しにくくなるために、放熱が進まず、熱中症を起こしやすくなることにも要注意です。

このことから、監督者等は以下の事等を参考に作業員の健康状態に気をつけて安全な施工に努めましょう。

### 【予防策】

- ・水分と塩分などミネラルの補給を15分～20分ごとに行う。
- ・休憩を日陰などで定期的にとるようにする。
- ・衣服の素材は綿など、汗で濡れても肌に密着せず通気性の良いものにする。
- ・睡眠は充分にとること。
- ・高齢者等については暑い環境下での作業を軽くする等の配慮を行う。

## 6月の事故速報

(平成13年6月31日現在)

発生日時	発生場所	事故の状況
6月2日 2:40	奈良県	情報BOX設置工事において、夜間片側交互通行規制を行っていたところ、規制箇所手前の信号を無視して走行して来た10tトラックが、各種保安施設及び規制車に激突した。  〔物損：民地ブロック塀破損、規制車等損傷〕
6月23日 15:30	和歌山県	道路維持作業において、ゼブラゾーン内にセーフティコーンを設置し、作業車を停車させていたところ、走行して来た一般車が追突した。  〔物損：作業車等損傷〕
6月25日 15:20	京都府	道路改築工事において、ダンプトラックで土砂を運搬していたところ、右折のため停車中の軽乗用車にダンプトラックが追突し、そのはずみで対向車線に押し出された軽乗用車が対向車線を走行して来たマイクロバスと衝突した。  〔第三者：負傷程度不明、物損：軽乗用車大破、マイクロバス損傷〕
6月26日 16:18	和歌山県	道路維持作業において、道路法面の除草作業を行っていたところ、集草作業を行っていた作業員が足を滑らせ法面を滑落した。  〔作業員：左足膝・右手首骨折、顔頬骨折〕
6月27日 18:00	奈良県	路肩拡幅工事において、コンクリート殻搬出作業を行っていたところ、バックホウが移動した際に転石の上に埋設されていた通信ケーブルを破損した。  〔物損：奈良県警通信ケーブル損傷〕