


11月末迄の事故発生件数は83件!!

過去最悪の事態!! 事故に因る死亡者が12人!!

平成13年11月末現在における発生事故は83件（速報値）になっており、昨年度の同時期件数を大きく上回り、過去最悪であった平成11年度の同時期84件にも迫っています。

死亡事故については7件発生しており、死亡者は12人にのぼり、過去最悪の状況になっています。死亡者の内訳

は、工事関係者が6人（作業員2人、交通整理員2人、バックホウ運転手2人）で、第三者については現道上の事故（公衆災害）で6人の死亡者が出ています。



建設工事安全対策推進協議会 ~大滝ダム工事事務所の取り組み

【大滝ダム建設工事安全衛生協議会】安全パトロールが実施される



大滝ダム工事事務所では、直轄請負業者、関西電力㈱、川上村森林組合を含めた「大滝ダム建設工事安全衛生協議会」を設置し、毎月の第3水曜日の午後から安全パトロールを実施しています。

去る9月19日（水）午後1時30分より、大滝ダム工事事務所において、大滝ダム工事事務所職員及び約40の請負会社が5班に分かれ、各班につき3箇所（約30分/箇所）の工事現場を自主的に相互チェックしました。

安全パトロールの後は、大滝ダム工事事務所内で、足場設置状況（高さ不足・保護キャップ等）の不具合など作業環境の安全性から、バックホウに「排出ガス対策型」シールが貼り付けていない事など工事のイメージアップに係る事柄まで、幅広い内容についての各班の点検結果の報告と、前回7月に実施した安全パトロールによる指摘項目に対する是正・改善結果の報告がされました。

今回の工事安全衛生協議会では、請負業者が労働災害の発生を未然に予防し、労働者の安全に努める重要性などについて認識を深めるなど、有意義なものとなりました。



（この部分のテキストは画像のキャプションとして追加されています）

11月の事故速報

(平成13年11月30日現在)

発生日時	発生場所	事故の状況
11月1日 15:50	兵庫県	トンネル工事において、2次吹き付け作業を行っていたところ、切羽天端部から岩塊が転落し、作業員がバックホウのバケットと岩塊に挟まれて負傷した。 〔作業員：右胸肋骨4箇所亀裂骨折〕
11月1日 23:32	京都府	道路清掃作業において、側溝清掃作業を行っていたところ、飲酒運転の一般車両(普通乗用車)がノーブレーキのまま規制区間内に入し、交通整理員2名に衝突した。被害者2名は病院に搬送されたが、その内の1名は約4時間後に全身打撲で死亡した。 〔交通整理員：全身打撲 死亡〕
11月2日 10:20	福井県	情報BOX設置工事において、グラウトミキサーによりセメントミルクを注入中に、作業員がミキサーのスイッチを入れないよう指示してミキサー内のゴミを取り除こうしたが、聞き間違えた別の作業員がスイッチを入れたために指を負傷した。 〔作業員：手の平小指付け根の骨折、親指付け根の筋肉切断等〕
11月3日 14:00	京都府	道路維持作業において、維持作業車で作業区域内を巡回中、渋滞のためIC出口との合流付近で停車していたところ、IC出口から走行してきた自動車運搬車(陸走車)が乗用車2台に接触後、維持作業車にも接触した。 〔物損：維持作業車損傷〕
11月5日 9:15	和歌山県	情報BOX設置工事において、トンネル内の片側交互通行規制区域を大型セルフローダーにてバックホウの搬送を行っていたところ、バックホウのアームがトンネル照明器具に接触した。 〔物損：照明器具の灯具ガラスカバー4灯破損〕
11月6日 9:00	福井県	道路防災工事において、監理技術者が現場事務所で書類整理を行っていたところ、誤って石油ストーブを倒し、火災が発生した。 〔物損：現場事務所全焼〕
11月9日 0:30	大阪府	道路維持作業において、切削オーバーレイ作業を行っていたところ、走行してきたバイクが誤って作業区域に入し、切削箇所の段差(t=5cm)にハンドルを取られて転倒した。 〔第三者：左腕打撲〕
11月13日 11:30	滋賀県	河川土工掘削作業において、ダンプトラックで土砂の運搬を行っていたところ、対向車線を走行して来た一般車が居眠り運転により中央線をはみ出し正面衝突した。 〔運転手：右足打撲等〕
11月13日 15:30	滋賀県	情報BOX設置工事において、資材の運搬を行っていた2台ダンプトラックが信号を無視して交差点に入し、右折してきた一般車と正面衝突した。 〔第三者：4名死亡〕
11月14日 3:30	兵庫県	舗装修繕工事において、片側3車線中の2車線の通行規制を実施していたところ、規制の為設置していたセーフティコーンが転倒し、走行して来た一般車と接触した。 〔物損：一般車の車体一部損傷〕
11月14日 11:55	福井県	情報BOX設置工事において、バックホウによりボックスカルバート付近の掘削作業を行っていたところ、地下埋設されていたN.T.T回線の配管を誤って破損した。 〔物損：N.T.Tの地下埋設回線用配管破損〕
11月14日 14:50	兵庫県	商業施設の新築工事において、施設の内装工事をしていたところ、作業員が作業に際して作業床からバランスを崩して1.2m下に転落した。 〔作業員：右大腿骨頸部内側骨折〕
11月16日 9:25	兵庫県	道路維持作業において、植栽の剪定作業を実施していたところ、走行してきたバイクが工事予告看板と接触、転倒した。 〔物損：工事看板一枚破損〕
11月21日 10:15	兵庫県	情報BOX設置工事において、トンネル及びその前後の区間で片側交互通行規制を実施していたところ、交通整理員の連絡不備により、両方向からの一般車がトンネル内で鉢合わせ状態になり、車両3台による玉突き事故が発生した。 〔物損：一般車の車体一部損傷〕
11月22日 (0:40) 1:00	兵庫県	舗装修繕工事において、3車線のうち2車線の通行規制を実施していたところ、規制開始区間手前で車両3台による玉突き事故が発生した。また、その事故処理を行っていたところ、処理に伴う規制付近で一般車同士の接触事故が発生した。 〔物損：一般車の車体一部損傷〕
11月22日 15:30	和歌山県	道路改良工事において、伐採した木をバックホウで撤去する為、搬出用作業道を大型バックホウにより施工していたが、休憩終了後も稼働していない事から運転席を調べたところ、運転手が死亡していた。事故現場状況から、上方斜面の倒木が運転席に向かって飛び込み、バックホウ運転手の左側頭部に直撃したものと推察されている。 〔運転手：死亡〕
11月24日 13:30	福井県	情報BOX設置工事において、民地から国道へ一般車を誘導する為、交通整理員が走行中の車両に停止誘導を行ったところ、1台目の車両は停止したが後続の車両が止まらず前走車に追突した。 〔第三者：頸部捻挫〕
11月24日 18:10	兵庫県	旅行速度調査業務において、調査の車両が路肩に一旦停車してから反対車線へ方向転換を行ったところ、走行してきた普通乗用車(一般車)と衝突した。 〔物損：一般車両全損〕
11月26日 15:20	福井県	道路舗装補修工事において、工事規制の後片付けを行っていたところ、バックホウ(0.2m ³ 級)が交通整理員の右足に乗り上げ、交通整理員が負傷した。 〔交通整理員：右足脱臼骨折〕